

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5266462623
Datum aktivace kuponu:	28. 07. 2025 10:14:22
Platnost do:	27. 08. 2025 10:14:22

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WBA31FZ080FR25720

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 3

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
140 kW

Objem
1995 ccm

Datum výroby
30. 05. 2023

Datum 1. registrace
16. 08. 2023

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	05/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 30. 05. 2023			
	Stáří vozidla: 2 roky 2 měsíce			
	Barva vozidla: Portimao blau metallic – kód 0C31			
	Vyrobeno pro trh: Není k dispozici			
	Strana řízení: Není k dispozici			
	06/2023	10 km	 Německo	Záznam tachometru
	08/2023		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 16. 08. 2023			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 16. 08. 2023			
2024	Doba od výroby po 1. přihlášení: 2 měsíce			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: MODRÁ			
	08/2023		 Česko	Vystavení technického průkazu
	01/2024		 Česko	Poškození
	01/2024	10 500 km		Záznam tachometru
	03/2024	13 000 km		Záznam tachometru
	05/2024		 Česko	Poškození
	06/2024	20 000 km		Záznam tachometru
	07/2024		 Česko	Poškození
2025	07/2024	23 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2024	26 500 km		Záznam tachometru
	04/2025	47 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	04/2025		 Česko	Poškození
	05/2025	48 000 km		Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?


- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 4

Datum	01/2024
Země	ČR
Výše škody	28 369 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 4

Datum	05/2024
Země	ČR
Výše škody	43 005 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana



Číslo záznamu 3 / 4

Datum	07/2024
Země	ČR
Výše škody	25 251 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 4 / 4

Datum	04/2025
Země	ČR
Výše škody	40 203 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Levá přední strana, Levá strana, Levá zadní strana



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj

Ke dni 28. 07. 2025

 Česko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené

 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 28. 07. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 07. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE

FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	BMW SERIES 3(31FZ) 2.0 320d xDrive AT Touring
Motor	1 995 ccm; 2,00 L; 140 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / 5,6
Převodovka	automatická; 8 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blinkerů	
Bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači	

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech; bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách včetně zobrazení tlaku a senzor na ráfku

Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Isofix příprava

Počet airbagů:

Protiprokluzový systém ETC

Rekuperace brzdové energie motor

Signalizace nezapnutých bezp. pasů

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 5, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil

Varování při opuštění jízdního pruhu: 210 a 130

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)

Alarm+ ochrana vnitřního prostoru

AM/FM-rádio, RDS, digitální rádio, dotyková obrazovka, barevná obrazovka a 100

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 8-stupňová převodovka manuální mód, řadící páka na volantu, GA8X51CZ, typ – automatická s manuálním režimem a včetně řadících pádel

Bluetooth

Centrální zamykání: mobilní telefon, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru

Elektrický motor 1, 11,0, 8,0 a bisg pásový integrovaný start gen

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední a zadní

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 59

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0, 0, bezdrátové připojení Apple a bezdrátové připojení Android

Karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Multifunkční displej 12,30, Přístrojový panel 1, 31,2 a ovládání válečkem, multifunkční displej 14,90, dotyková obrazovka, Palubní deska střed 1, 37,8, pevný, ovládací knoflík a ne

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání – dotykem na obrazovku, zdroj dat – internet, barevný displej, 14,90 " uhlopříčka, dopravní informace, 37,8 a 36

Omezovač rychlosti

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vpředu, vzadu, senzor

Počet reproduktorů: 6 a subwoofer

Počítač: průměrná spotřeba

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

Příprava pro prvky na objednávku

Přístrojové ukazatele: TFT displej a nastavitelný

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení, včetně řízení stability a včetně řízení prokluzu

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání jiná

Telematika: roční předplatné – 0,00, počet mesačních poplatků v ceně – 999, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, 0 a asistence při poruše

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Typ hybridu: mild

Vestavěné aplikace

Vnitřní paměť/disk 320,00

Zdroj elektrického proudu: lithium ion baterie s dojezdem (km) 0,00, 48, 11,0, 0,50, 0,00, 0 a 0

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 3

Dálkové ovládání klimatizace včetně internetu, včetně telefonu, plánování dálkového vyhřívání, včetně vyhřívání a včetně chlazení

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce, pro zadní sedadla s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Rozpoznávání dopravních značek

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a ohřev motorem

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně spolujezdce, barva lakované, automaticky sklápění při couvání, automatická clona, ukazatele směru

Pneumatiky: 225 mm šířka pláště, 50 % profil pláště, rychlostní index Y, index nosnosti: 98, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr, 7,5 " šířka, 43,2, 19,0 a 1U2

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Střešní nosiče: černé

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Dveřní madla

Koberečky:

Luxusní obložení: piano černá na hlavici řadicí páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na přístrojové desce

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení –, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – manuální, nastavení posuvu – manuální a nastavení výšky – manuální

Síť za zadními sedadly

System vstupního osvětlení

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 40/20/40, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Výklopné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Pakety

M aerodynamický paket

M sportovní paket

Paket zavazadlový prostor

Bezpečnost

Driving Assistant

Funkčnost

8stupňová sportovní automatická převodovka Steptronic včetně řadicích pádel na volantu

Aktivní systém pro automatické udržování rychlosti s funkcí Stop&Go

Asistent dálkových světlometů

Bez označení modelu

Elektricky ovládané tažné zařízení

M sportovní podvozek

Parking Assistant

Variabilní sportovní řízení

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Alcantara/umělá kůže Sensatec Black s modrým kontrastním prošíváním

Ambientní osvětlení včetně osvětlení nástupního prostoru před předními dveřmi (light carpet).

M hliníkové obložení interiéru Aluminium Rhombicle Anthracite

M sportovní kožený volant

Vyhřívání volantu

Sedadla/potahy sedadel

Elektricky nastavitelná bederní opěrka

Elektricky nastavitelná šířka opěradla sedadla řidiče

Sportovní přední sedadla

Vyhřívání předních sedadel

Exteriér

Metalický lak

Kola/Pneumatiky

19" M kola z lehké slitiny Double-spoke 791 M s kombinovanými pneumatikami, runflat, Jet Black

Dojezdové pneumatiky Runflat

Komfort

Nezávislé topení

Zvýšená protisluneční ochrana oken (od B-sloupku)

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

HiFi systém – 10 reproduktorů (205 W)

Příhrádka pro bezdrátové nabíjení

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhledávána výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / řízení	23. 12. 2023	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Portimao blau metallic – kód 0C31
Barva při první registraci v ČR	MODRÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	28. 07. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	16.08.2023
Datum první registrace vozidla v ČR	16.08.2023
Tovární značka	BMW
Obchodní označení	320D XDRIVE
Kategorie vozidla	M1

Výrobce vozidla	BMW
Výrobce motoru	NEUVEDENÉ V SEZNAMU
Typ motoru	B47D20B
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	140
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1995
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	225
Maximální hmotnost povolena (kg)	2320
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2320

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4713
Šířka celková (mm)	1827
Výška celková (mm)	1445
Rozvor (mm)	2851
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1080/1080
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1330/1330
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1800/1800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4120/4120
Ráfky náprava 1	8.0Jx19/ET27
Pneumatiky náprava 1	225/40 R19 93 Y
Ráfky náprava 2	8.5Jx19/ET40
Pneumatiky náprava 2	255/35 R19 96 Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	67
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,6
Další záznamy	ROZCHOD: 1573+1587 HYBR.DIESEL/E-48V *N.2: +115 KG PŘI PROVOZU S PŘÍVĚSEM VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: DÁLE JE TECHNICKY MOŽNÉ POUŽITÍ PNEUMATIK NA RÁFCÍCH:

*N.1: 225/40 R19 93H M+S 8JX19 ET27 *N.2: 255/35 R19 96H M+S 8.5JX19 ET40 | *N.1: 225/40 R19 93Y 8JX19 ET27 *N.2: 255/35 R19 96Y 8.5JX19 ET40 | *N.1/N.2 225/45 R18 95H M+S 7.5JX18 ET25 | *N.1: 225/45 R18 95V M+S 7.5JX18 ET25 *N.2: 255/40 R18 99V M+S 8.5JX18 ET40 | *N.1/N.2 225/45 R18 95Y 7.5JX18 ET25 | *N.1: 225/45 R18 95Y 7.5JX18 ET25 *N.2: 255/40 R18 99Y 8.5JX18 ET40 | *N.1/N.2 225/50 R17 98H M+S 7.5JX17 ET30 | *N.1/N.2 225/50 R17 98Y 7.5JX17 ET30 || *U.1: PŘESNÁ HODNOTA: 72.10 | VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.

Emise CO2 (g/km)

147

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.